



Федеральное агентство лесного хозяйства
(Рослесхоз)

Федеральное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации
работников лесного хозяйства»
(ФАУ ДПО ИПКЛХ)

663090, Российская Федерация, Красноярский край,
г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2

Телефон / факс: (391-44) 3-78-20, 3-35-17, 3-47-03

E-mail: info@ipklh.ru

<http://www.ipklh.ru>

ОГРН 1022401253148

ИНН 2446000650

16 мая 2022 г. № 149-КОЗ

На № _____ от _____

Государственному инспектору МО
г. Дивногорск Красноярского края
По пожарному надзору
И.В. Жданову

663091, г. Дивногорск, ул. Бочкина, д.37

О принятых мерах по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Уважаемый Иван Валерьевич!

Рассмотрев предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 18/1, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара по результатам проверки, направляем информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности, указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка об устранении
1	2	3
1.	Руководитель организации не организовал исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (по факту автоматическая установка ПС не запустила СОУЭ при пуске АУПС через ручной пожарный извещатель, установленный у аварийного выхода в моечной, при этом СПС находилась в дежурном режиме. При совместном запуске 11.02.2022 АУПС от ручного извещателя отсутствовало звуковое оповещение при запуске от аккумулятора, прибор управления оповещением «Рокот2» на момент проверки 09.02.2022 имеет индикацию не исправность – зона 1,2)	Устранено, АУПС в исправном состоянии
2.	Оборудование системы пожарной автоматики (прибор приемно-контрольный АУПС), смонтирован напрямую от сети 220 V (по факту электропитание пожарной автоматики не имеет защиты)	Устранено, смонтировано через автомат защиты

3	Двери эвакуационных выходов (левое крыло здания, двери из секций (пом. Коридора № 24,30,13,6 согласно тех. Паспорта от 22.09.2011) в общий коридор (пом. 19 согласно тех.паспорта от 22.09.2011) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	Устранено, установлены дверные доводчики
4.	Двери эвакуационных выходов (левое крыло здания, двери из секций (пом. Коридора № 41,47,59,66 согласно тех. Паспорта от 22.09.2011) в общий коридор (пом. 53 согласно тех.паспорта от 22.09.2011) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	Устранено, установлены дверные доводчики
5	Графическая часть поэтажного плана эвакуации (2-ой этаж, правое крыло) не содержит обозначение эвакуационного выхода (по факту отсутствует символ «Выход»). Места размещения средств противопожарной защиты обозначены в плане эвакуации не корректно (по факту огнетушители, установленные в пожарных шкафах не обозначены в плане)	Устранено, план эвакуации соответствует
6	Графическая часть поэтажного плана эвакуации (2-ой этаж, левое крыло) не содержит обозначение эвакуационного выхода (по факту отсутствует символ «Выход»). Места размещения средств противопожарной защиты обозначены в плане эвакуации не корректно (по факту огнетушители, установленные в пожарных шкафах не обозначены в плане)	Устранено, план эвакуации соответствует

Ректор



Л.И. Евдокимова